

에어부산 여객기 화재사고 대응(2보)

- 1월 28일(화) 22:15분경 김해공항 계류장에서 출발예정이던 에어부산 ABL391편(부산-홍콩, HL7763, A321) 여객기에서 발생한 화재와 관련, 김해공항 및 인근 소방대에서 출동하여 큰 불은 23:30분경 진압을 완료하였으며, 잔불 여부 확인 및 주변을 확인하고 있습니다.
 - 에어부산 여객기에 탑승하였던 탑승객 총 176명(승객 169명, 승무원 6명, 탑승정비사 1명)은 모두 비상슬라이드를 통해 탈출 완료하였으나,
 - 탈출과정에서 탑승객 중 2명이 경미한 부상(타박상)으로 인하여 인근 병원으로 이송 하였습니다.
- 국토교통부 및 항공철도사고조사위 조사관 등 7명을 현장에 급파하여 사고원인을 조사할 예정이며, 국토교통부는 세종에 중앙사고수습본부와 김해공항에 지역사고수습본부를 설치·운영하고 있으며, 화재상황 수습에 최선을 다하고 있습니다.

담당 부서	중앙사고수습본부 상황반	책임자	과 장	곽영필 (044-201-4244)
			사무관	조종관 (044-201-4254)